

Kremsmünster, 11. Juni 2018

## **Überprüfungsergebnisse Sonnenkollektoren Type SMK und INSOL**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir beziehen uns auf unsere Information vom 24. Juli 2017 bezüglich der Sonnenkollektoren Type SMK und INSOL. Zwischenzeitlich haben wir ein unabhängiges und beim österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft akkreditiertes Institut mit der Prüfung auf eine mögliche Überhitzung beauftragt.

Wie die Ergebnisse der Prüfungen nun bestätigen, kam es bei keiner der durchgeführten Untersuchungen zu einer Selbstentzündung.

Sämtliche untersuchten Kollektoren haben alle anzuwendenden Normenprüfungen bestanden.

Die Untersuchungen bestätigen damit, dass die von uns bzw. unseren Rechtsvorgängerinnen vertriebenen Sonnenkollektoren keinen Konstruktionsfehler aufweisen.

**Unabhängig davon rufen wir jedoch ausdrücklich in Erinnerung, die jährlichen Service- und Wartungsintervalle unbedingt einzuhalten.**

Wir ersuchen um Kenntnisnahme und verbleiben

mit freundlichen Grüßen  
Greiner Renewable Energy GmbH

Herbert Landschützer e.h., MBA